

Handleiding voor het vervangen van de “Wonderbrushes” bij een M400 en M500 serie

Hieronder zie je de foto van de te vervangen wonderbrush, zoals duidelijk zichtbaar is is deze zeer dun en zal daardoor ook geen functie meer vervullen. Tegen de wand opklimmen kan bijvoorbeeld een probleem worden, omdat de robot minder grip heeft.




Allereerst zullen we de 4 schroefjes van het zijpaneel verwijderen. Zie onderstaande tekening.




Vervolgens kan je het paneel voorzichtig verwijderen door deze voorover te kantelen en dan zachtjes te liften en terug te kantelen.




De rupsbanden kan je vaak met een beetje kracht over de zijkanten schuiven.



De rupsbanden zijn los van de rollers.



Nu kan je de rollers met een beetje kracht simpel uit de houders trekken.




De oude rollers kan je simpel doorknippen met een knipschaar.




Bij www.dezwembadspecialist.nl kan je onder artikelnummer 14760 nieuwe rollers bestellen, maar zoals je kan zien heb ik dat natuurlijk vooraf al gedaan. 😊



Deze rollers horen vochtig te zijn om ze over de rollers te kunnen plaatsen en zo zijn deze dan ook geleverd. Schuif ze rustig op de roller totdat hij netjes zit. Dit gaat eenvoudiger dan het lijkt.



Nu plaatsen we de rollers weer terug in de geleiders. En met goede wil plaatsen we ook de rupsband weer op zijn plaats.



De kap kan je recht op de rolbegeleiders leggen en met beleid (blote hand) aanslaan. Vergeet niet om de 4 schroeven weer aan te draaien. Vast is vast in dit geval en doe het bij voorkeur met de hand.



Mooi zo, je bent al op de helft. Nu je weet hoe het moet mag je de andere kant helemaal zelf installeren. 😊 Succes!